


# 「ガイ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H22.1.15 ~ 2.14

午前中 AM 9:00

作成 H22.6  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ造2階建)  
 施工業者 太田ﾊﾞﾆﾔ(株)ガイ事業部




# 「ガイ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H22.1.15 ~ 2.14

午後 PM 3:00

作成 H22.6  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ造2階建)  
 施工業者 太田ﾊﾞﾆｺﾞﾏ(株)ガイ事業部




# 「ガイ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H22.2.15 ~ 3.17

午前中 AM 9:00

作成 H22.6  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ造2階建)  
 施工業者 太田ﾊﾞﾆﾔ(株)ガイ事業部



# 「ガイ」塗装後の温度調査データ

調査期間 H22.2.15 ~ 3.17  
午後 PM 3:00

作成 H22.6  
 施工場所 奈良市内  
 施工時期 H21.6  
 施工範囲 屋根・外壁全て(ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ造2階建)  
 施工業者 太田ﾊﾞﾆﾔ(株)ガイ事業部

